

Термо-гигрометр цифровой с часами T-18

Предназначен для измерения температуры и влажности воздуха внутри помещений.

Диапазон измерения:

- Температуры: -20°C $+50^{\circ}\text{C}$ (-4°F $+122^{\circ}\text{F}$);
- Влажности: 30% ~ 90%;
- Для переключения режима измерения температуры в градусах по Цельсию или Фаренгейту, нажмите кнопку $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.

Показания минимальной/максимальной температуры и влажности:

- Для отображения на экране минимальной и максимальной температуры и влажности нажмите кнопку MAX/MIN.
- Внимание! При изъятии батареек, память температуры и влажности не сохраняется.

Питание:

2 батарейки AAA, напряжением 1,5 В.

Гарантийный срок эксплуатации:

6 месяцев с даты реализации через розничную сеть.

СРОК ГОДНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕН!