

## Калибровка

Прибор откалиброван на заводе и полностью готов к измерениям. Для проверки калибровки воспользуйтесь переключателем на задней стороне прибора для запуска теста на ноль. Показания дисплея должны быть в пределах  $0.0^{\circ}\text{C} \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ . При выходе за этот диапазон прибор необходимо перекалибровать.

### Типичная таблица точности

Действительная температура	-30.0	-20.0	-10.0	0.0	+10.0	+20.0	+30.0	+50.0	+60.0	+90.0	+100.0	+120.0	+150.0
Показания Checktemp	-29.7	-19.9	-9.9	0.0	+9.9	+20.1	+30.0	+50.2	+60.1	+89.8	+99.6	+119.8	+149.4

### Комплектность

Термометр CheckTemp 1 с дистанционным проникающим датчиком	1
Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке	1

### Гарантийные обязательства.

Производитель предоставляет гарантию 1 год с момента продажи при отсутствии повреждения корпуса прибора и упаковки и выполнении условий Инструкции по эксплуатации и хранению.

На датчики предоставляется гарантия 6 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий их правильного хранения и использования.

При повреждениях, вызванных несчастными случаями или несоблюдением инструкции по эксплуатации и хранению бесплатный ремонт или замена прибора не производится.

Серийный номер \_\_\_\_\_

09.10.2018

Дата продажи " \_\_\_\_ " 200 \_\_\_\_ г.

*Checktemp 1*

Карманный электронный термометр

Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

Паспорт

## Введение

Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения, эксплуатации и обеспечения правильного использования потребителем карманного термометра Checktemp 1 производства «HANNA Instruments».

## Назначение и область применения

Универсальный карманный термометр Checktemp 1 предназначен для проведения экспрессных измерений температуры воздуха, растворов, полутвердых веществ и поверхностей как в лабораторных, так и полевых условиях.

## Основные технические характеристики

Диапазон	-50 .. +150°C
Разрешение	0.1°C
Точность*	±0.3°C в диапазоне -20 .. +90°C ±0.5°C вне этого диапазона
Стандартное отклонение в сильном электромагнитном поле	±0.3°C
Условия хранения	0 .. +50°C, до 95% отн. влажности
Питание	1 батарея 1,5 В (тип AAA) до 3000 часов работы
Размеры	106 x 58 x 19 мм
Вес	80 г
Датчик	Нерж. сталь, 160 x 3 ммØ, кабель 1 м

## Порядок работы

### Предварительный осмотр


Выньте прибор из упаковочного материала и осмотрите его, чтобы убедиться, что во время транспортировки не произошло никаких повреждений. Если обнаружится какое-либо повреждение, сообщите об этом производителю. Транспортировка прибора осуществляется в фирменной упаковке.

**Внимание:** Сохраните весь упаковочный материал до тех пор, пока Вы не убедитесь, что прибор нормально работает. Все неисправные компоненты следует возвратить в оригинальной упаковке вместе с прилагаемыми аксессуарами.

\* При достаточно полном контакте датчика с измеряемым образцом.

\*\* В соответствии с европейским стандартом ЕС при напряженности до 3 В/м и частоте до 500МГц.

## Общий вид



### Подсоединение питания

Снимите крышку батарейного отсека сзади прибора (она прикручена двумя винтами, см. рис.). Вставьте один элемент питания типа AAA 1,5В соблюдая полярность. Закройте крышкой батарейный отсек.

### Проведение измерений

- Включите прибор с помощью кнопки включения, расположенной сзади прибора (см. рис.).
- Погрузите термодатчик в исследуемый раствор или вещество на глубину 4 см. При измерении температуры поверхности просто прикоснитесь к ней концом термодатчика. Для измерения температуры воздуха оставьте термодатчик в токе воздуха на полторы-две минуты. **Внимание:** при измерении температуры поверхности точность прибора сильно зависит от окружающих условий. Обеспечьте наиболее полный контакт термодатчика с измеряемым образцом.
- Подождите, пока данные температуры на дисплее не стабилизируются и снимите показания
- Если Вы больше не пользуетесь прибором, отключите его.